



RC házedlo - RC Sailplane


2.



Obsah stavebnice: trup, potažené křídlo, spojku křídla, potaženou směrovku a výškovku, 2 pružiny pro směrovku a výškovku, podložku pod výškovku, 4 plastové šrouby, 4 plastové páčky a CD s návodem.

Kit contents: hull, covered wing, wing joiner, covered rudder and elevator, 2 springs for elevator and rudder, elevator pad, 4 plastic screws, 4 plastic levers and CD with instructions.

3.



Výřez do směrovky, hloubka 7 mm.

Cut to the rudder, depth 7 mm.

Do vyfrézované drážky zalepte vteřinovým lepidlem
plastové páčky.

The milled groove glue glue plastic lever.



5.



Do směrovky a výškovky předvrtejte otvory vrtákem o \varnothing 0,8 mm a do otvorů zasuňte pružinu.

Do rudder and elevator drill holes with a diameter of 0.8 mm and insert the spring into the holes.

6.

Pružinu zakápněte řídkým vteřinovým lepidlem.

Flood spring thin glue.

7.



Výřez pro montáž směrovky a kozlík pro montáž výškovky.

Cutout for mounting the rudder and elevator pedestal mounting.

8.



Směrovku zalepte tak, aby byla kolmá k výškovce. Použijte střední vteřinové lepidlo.

Glue the rudder so that it is perpendicular to the elevator. Use medium glue.

9.

Správně namontované pružiny musí co nejvíce vychylovat směrovku doleva, pro leváka doprava, a výškovku co nejvíce nahoru.

Properly mounted springs to most swing rudder left, the right-hander, and the most up elevator.

Podložku pod výškovkou zalepte až po zalétání modelu, aby jste případně mohli měnit úhel seřízení.

Elevator pad under seal until after trimming model, so you may be able to change the angle adjustment.




Nainstalujte serva pro ovládání směrovky a výškovky do přední části trupu.

Install the servos for rudder and elevator to the fuselage.

12.

V potahu křídla vyřízněte otvor pro servo, osadte jej a vyved'te kablík otvory v žebrech z křídla.

In a wing cut a hole for the servo, fit it and bring cable holes in the ribs of the wing.



Otvory pro kabel serva ovládání křidélek.

Holes for cable servo aileron control.

Serva musí být dobře upevněná a táhla ovládání nesmí mít vůli.

Servos must be well fastened and control rods must have the will.



Zalepte spojku křídel tak, aby byla kolmo ke spodní hraně křídla. POZOR - tvoří správné vzepětí křídel! Použijte 5-ti minutové epoxidové lepidlo.

Tape coupling wings so as to be perpendicular to the lower edge of the wing. WARNING - are correct dihedral wings! Use 5-minute epoxy glue.

15.

16.

Části křídla slepte k sobě pomocí 5-ti minutového epoxidového lepidla.


Wing glued together using 5-minute epoxy glue.

17.

Otvory pro šrouby zalijte epoxidovým lepidlem. Po vytvrzení vyvrtejte vrtákem o průměru 3,2 mm.

Cover the screw holes with epoxy glue. After curing, drill bit 3,2 mm in diameter.

18.



Předvrtaný otvor zvětšete na průměr 5,1 mm.


Pre-drilled holes as large as the diameter of 5,1 mm.

19.



Kolík z uhlíku o průměru 5 mm zalepte řídkým vteřinovým lepidlem.

Pin carbon with a diameter of 5 mm thin glue glue.



Protáhněte a zapojte kablík ovládání serv do trupu a přišroubujte křídlo přiloženými šrouby. Těžiště je 75 mm od náběžné hrany.

Route and connect the cable control servos in the fuselage and wing screw the screws. The center of gravity is 75 mm from the leading edge.

21.

Kontrola správného negativu:

Křídlo by mělo mít na obou koncích stejný úhlep překroucení (negativ). Pokud tomu tak není, opatrně nahřejte pomocí horkovzdušné pistole nastavené na 270° C za stálého pohybování křídlem, ze vzdálenosti 6-8 cm od povrchu křídla a křídlo překruťte do správného nastavení. Při nedodržení vzdálenosti a teploty hrozí propálení potahu křídla!

Check for correct negative:

The wing should be the same at both ends úhlep distortion (negative). If not, gently heat the hot air gun with set at 270° C under constant agitation wing, from a distance of 6-8 cm from the surface of the wing and the wing Twists in the right setting. Failure to distance and temperature threatens to burn a wing!



Technické údaje

- rozpětí 1500 mm
- délka 1130 mm
- ovládaná směrovka, výškovka, křidélka
- profil křídla speciál
- počet serv v křídle 2
- trup komplet uhlík nebo uhlík/kevlar
- letová hmotnost od 290 g

Nastavení výchylek


- Výškovka: +/-11 mm
- Směrovka: +/- 19 mm
- Křidélka: +9/-5 mm
- Brzdy: -25 mm

Technical data

- *span 1500 mm*
- *length 1130 mm*
- *rudder, elevator, ailerons*
- *airfoil special*
- *number of servos in the wing 2*
- *hull complete carbon or carbon/kevlar*
- *flying weight of 290 g*

Setting deflections


- *Elevator: +/-11 mm*
- *Rudder: +/- 19 mm*
- *Ailerons: +9/-5 mm*
- *Brake: -25mm*



Zalétání modelu - *Test flying model*

Po seřízení doporučuji přilepit podložku ke kozlíku vteřinovým lepidlem.

After adjustment recommend to stick pad bracket with super glue.



23.

V dostatečné výšce uveďte model do rovného klidného letu, potlačte model do úhlu klesání cca 45° a uvolněte řídicí páky.

At a sufficient height to give a model of equal quiet flight, push the model to an angle of about 45° descent and release the lever.

Technika kruhového hodu



Uchopte házedlo pravou rukou za kolík v křídle a otáčejte se proti směru hodinových ručiček. Leváci levou rukou a otáčejte se ve směru hodinových ručiček.



Ruka musí být po celou dobu otočky natažená a snažte se dosáhnout co největší rychlosti otáčení.



Házedlo byste měli vypustit proti větru. Vertikální úhel odhozu určuje úhel stoupání modelu.



Házedlo nechte co nejvíce vystoupat. V momentě, kdy začne ztrácet rychlost jej mírně potlačte.

Mnoho zábavy s naším házedlem Vám přeje výrobce RC-team Karel Svoboda.

Have fun with our Sailplane wishes you a manufacturer RC-team Karel Svoboda.